



١٨

صورة طبق الأصل
مستند رقم: ٢٧

?

جانب وزارة العدل
- هيئة القضايا -

٢٠٢٠٢٤٦٣
٢٥٩٤

الموضوع: طلب الاسراع في البت بقضية البالغة " RHOSUS "
الراسية في مرفأ بيروت وبيعها بالمخالفة للقانون.

المرجع: ملف البالغة " RHOSUS "

بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه، نعرض على جانبيكم ما يلي:

١- وصلت البالغة " RHOSUS " إلى مرفأ بيروت بتاريخ ٢٠١٣/١١/٢١ محملة بمادة نitrates الامونيوم (AMMONIUM NITRATE) وهي مادة مصنفة على أنها خطرة لشحن بضاعة من مرفأ بيروت، وعلى اثر خلاف بين شركة BUNKERNET LTD وأصحاب السفينة صدر عن دائرة تنفيذ بيروت القرار رقم ٢٠١٣/١٠٣١ تاريخ ٢٠١٣/١٢/٢٠ قضى بالقاء الحجز الاحتياطي على السفينة ومنعها من مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية ما لم تقدم كفالة ضامنة للدين تأميناً لدين طالب الحجز. (ربطاً صورة عن القرار المذكور)

عن طلب منه

٢- بتاريخ ٢٠١٣/١١/٢٥ قام جهاز الرقابة على السفن الوطنية والاجنبية العامل لدى المديرية العامة للنقل البري والبحري بالكشف على السفينة لتأكد من سلامتها للملاحة ومدى التزامها بتطبيق الانظمة المحلية والدولية المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية وسلامة الارواح في البحار وسلامة البيئة والسلامة العامة، وقد تبين بنتيجة الكشف وجود بعض العيوب في السفينة التي تحول دون توفر سلامة الملاحة البحرية وقد جرى منها من السفر لحين اصلاح هذه العيوب وأبلاغ ربانيها ووكيلها البحري بذلك ومن اهم هذه العيوب وجود تاكل وصدأ في بدن السفينة. وفي فتحات عنايرها، كما ان بعض الاجهزه الملاحية لا تعمل بصورة سليمة.

٣- أفاد رئيس مرفأ بيروت بموجب احالته رقم ٣٥٧ ب بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٧ ان البالغة راسية على الرصيف رقم ١١ في مرفأ بيروت وهي محملة بمادة نitrates الامونيوم وهي مادة خطيرة وأنه طلب من وكيل البالغة البحري اكثر من مرة تأمين الطعام والشراب للبحارة الموجدين على متنها ولكن دون جدوى، وقد طلب رئيس مرفأ بيروت اتخاذ الاجراءات اللازمة لاجبار الوكيل البحري على تأمين المأكل والمشرب لبحارة السفينة وعدم السماح للوكليل البحري بازالة البحارة من على متن السفينة الا بعد تأمين بديل لهم حرصاً على سلامه السفينة وسلامة الملاحة البحرية والسلامة العامة في المرفأ.

٤- أفاد رئيس مرفأ بيروت بموجب احالته رقم ٣٩١ ب بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢ ان البالغة " RHOSUS " المتواجدة في مرفأ بيروت تم نقلها من الرصيف رقم ١١ إلى سنسول المرفأ وهي تحتوي على مواد خطيرة (Nitrates الامونيوم)، وأنه تبين له وجود بعض المياه في



عن سيفي وكلف بجهاز الرقابة بتاريخ ١٩/٢/٢٠١٤

عثابر السفينة مما يدل على تسرب المياه من الخارج الى داخل السفينة الامر الذي قد يؤدي الى غرق السفينة، وقد طلب تكاليف جهاز الرقابة على السفن الوطنية والاجنبية الكشف على السفينة واعداد تقرير عن وضعها وسلمتها بغية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفادي غرقها في المرفأ.

- بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢ عاد جهاز الرقابة على السفن الوطنية والاجنبية العامل لدى المديرية العامة للنقل البري والبحري وقام بالكشف على السفينة للتأكد من سلامتها للملاحة ومدى التزامها بتطبيق الانظمة المحلية والدولية المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية وسلامة الارواح في البحار وسلامة البيئة والسلامة العامة ولمعرفة ما اذا تم اصلاح العيوب التي تم اكتشافها عند الكشف السابق، وقد تبين بالنتيجة انه لم يتم اصلاح هذه العيوب المذكورة بل وجود عيوب اضافية في السفينة وفقاً لتقرير كشف جهاز الرقابة على السفن الوطنية والاجنبية العامل لدى المديرية العامة للنقل البري والبحري (ربطاً صورة عن تقرير الكشف).

- لا تزال الباحرة "RHOSUS" راسية على السنوسول في مرفأ بيروت وهي بحاجة ماسة الى صيانة فورية وعاجلة وهي مهددة بالغرق نتيجة اه山谷ها من اصحابها، مما يشكل خطراً على سلامة السفينة وعلى سلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية وعلى حركة الملاحة في المرفأ الامر الذي يقتضي معه اتخاذ الاجراءات اللازمة والعاجلة لتفادي هذه الاخطار.

لذلك نرجو جانبكم اخذ العلم بما تقدم واتخاذ الاجراءات اللازمة لتفادي غرق السفينة المحملة ببضائع خطيرة في مرفأ بيروت وبالتالي تلقي حدوث تلوث لمياه البحر وعرقلة حركة الملاحة البحرية في مرفأ بيروت، والتعجل في البت بقضيتها وبيعها بالمزاد العلني.

رابط:

صورة عن كامل الملف.

المدير العام للنقل البري والبحري

الى

المهندس عبد الحفيظ القيسى



Country	City/Location	Date	Deaths	Notes
United States	Traskwood, Arkansas	December 17, 1960	0	<p>On December 17, 1960, a 96 freight car train suffered partial derailment, in which the last 23 cars were derailed. The derailed cars included: four fuel oil tank cars, two tank cars of gasoline, three tank cars of petroleum oil, four cars of lube oil drums, three cars of liquid fertilizer, one car of fuming nitric acid and two cars of fertilizer grade ammonium nitrate. In this particular accident, neither car of ammonium nitrate exploded.^[9] However, the nitric acid reacted with the fuel oil, essentially creating ANFO to feed the conflagration, resulting in the spread of the ammonium nitrate material around the incident site.^[10]</p>